

生态环境部全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动督查交办楚雄州问题办理情况表

填表日期：2018年6月14日

序号	水源地名称	督察组交办问题	处理建议	整改时限要求	是否已制定整改方案	办理情况	是否办结
1	禄丰县西河水库	水库大坝上游500米处水平外延20米内：1.有畜禽养殖(牛，狗，鸡)，粪便无处理。2.两处居民居住。	1，分散式畜禽养殖(牛，狗，鸡)应做到养殖废物全部资源化利用，且尽量远离取水口，不得向水体直接倾倒畜禽粪便和排放养殖废水。2，完善生活污水和垃圾收集设施，生活污水截污，生活垃圾全部外运处置，做好生活面源污染处理。	2018年6月22日	是	对督查现场发现的零星建筑进行了拆除	
2	禄丰县东河水库	大坝旁边有农家乐2家	大坝旁边2家农家乐需要搬迁或关停	2018年8月23日	是	与2家农家乐负责人进行了商谈，明确了搬迁关停时限	
3	姚安县大麦地水库	二级保护区旁有一临时拌和站	立即取缔、清除临时拌和站	立行立改	是	已拆除临时拌和站	已办结
4	牟定县中屯水库	有约12千米防护网未安装，已做好实施方案	2018年12月底前完成防护网安装	2018年12月31日	是	工程已进入招投标程序	
5	牟定县龙虎水库	7.750千米防护网没有安装，已做好实施方案，工程预算	2018年12月底前完成防护网安装	2018年12月31日	是	工程已进入招投标程序	
6	双柏县塔扎河水库	1.防护栏不规范；2.一级保护区内有村庄（6户，23人），无排污设施；3.距离水库20米一级保护区内有大片耕地（约21亩），可能对水体产生污染隐患	1.规范防护栏设置；2.建议完善生活污水和垃圾收集设施，生活污水截污，生活垃圾全部外运处置，做好生活面源污染处理。3.严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出	2018年12月31日（6月30日前规范设置护栏）	是	正在办理，护栏已安装完成	
7	双柏县新华水库	1.防护栏不规范；2.水库旁边有一处废弃的鱼塘需要拆除；3.距离水库10米一级保护区内有大片耕地(约60亩)，可能对水体产生污染隐患	1.规范防护栏；2.拆除废弃鱼塘，防止死灰复燃；3.严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出	2018年12月31日（6月30日前规范设置护栏）	是	正在办理，护栏已安装完成	